

Installationsanleitung
Installation instructions
Instrucciones de instalación
Indications d'installation
Avvertenze per l'installazione
Suntracer KNX pro

70900

Fig. 1



KNX
CE



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5a




Fig. 6




Fig. 7

**D****Beschreibung****Wetterstation**

Die **Wetterstation Suntracer KNX pro** mit integrierter Beschattungssteuerung für das KNX-Gebäudebus-System erfasst Helligkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Sie erkennt Niederschlag, empfängt das GPS-Signal für Zeit und Standort und berechnet den Sonnenstand (Azimut und Elevation).

Sicherheits- und Gebräuchshinweise

VORSICHT!
Elektrische Spannung!
Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Teile.

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.
- Halten Sie die länderspezifischen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.
- Schalten Sie die Anlage während der Installationsarbeiten spannungsfrei.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Bei unsachgemäßem Verwendung, Änderungen am Gerät oder Nichtbeachten dieser Anleitung erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Montage

- Außerhalb der Reichweite von Personen anbringen.
- Wind, Regen und Sonne müssen ungehindert von den Sensoren erfasst werden können.
- Nicht unterhalb von Konstruktions-teilen anbringen, von denen noch Wasser auf den Niederschlagsensor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehört hat zu regnen oder zu schneien.
- Montageorte vermeiden, die durch Störquellen erwärmt oder abgekühlt werden (Sonneneinstrahlung auf Baukörper, Heizungs- oder Kaltwasserrohre etc.)
- Nicht in der Nähe von Magnetfeldern, Sendern und Störfeldern von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchstofflampen, Leuchtreklamen, Schaltnetzteile etc.) anbringen, da dies den GPS-Empfang stören kann.

Fig. 2

Unterhalb, seitlich und frontal mindestens 60 cm Abstand zu anderen Elementen (Baukörper, Konstruktionssteile usw.) lassen.

Geräteaufbau Fig. 3

- Ring mit Sensoren
- Verbindungsstück Ring – Sockel
- Sockel mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Auswerteelektronik und Bus-Anschlussbuchse
- Gewindestangen mit selbstsichernden Muttern zur Einstellung der Neigung
- Sockel-Halterung
- Mastverlängerung
- Mast-Halterung mit Befestigungsbügeln

ACHTUNG!
Empfindliche Sensorik!

- Das Gerät nur am Sockel greifen.
- Ring und Verbindungen nicht mechanisch beladen (verbiegen). Vorsicht Hebelwirkung!

Fig. 4+5

Der Anschluss an den KNX-Bus und die Hilfsspannung erfolgt über die Buchse im Sockel. Dafür den Sockel von der Sockel-Halterung schrauben. Verschrauben Sie den M8-Steckverbinder des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse (A). Die Leitung kann in der Mastverlängerung geführt werden (Fig. 5a) oder zwischen Sockel und Sockel-Halterung herausgeführt werden (Fig. 5b). Befestigen Sie das Gerät mit der Mastverlängerung an einem vertikalen Mast oder einem horizontalen Geländer.

Fig. 5b-7

Setzen Sie die Wetterstation mit dem Sockel und der Sockel-Halterung auf die Mastverlängerung. Richten Sie das Gerät auf die Nord-Süd-Achse aus. Der Sockel (C) muss sich im Norden befinden, der Ring nach Süden zeigen.

Nutzen Sie für die nächsten Schritte die beigelegten Gabelschlüssel und die Dosenlibelle.

Fixieren Sie die Wetterstation mit der Schraube in der Sockel-Halterung (B).

Stellen Sie den Ring horizontal (waagerecht), indem Sie die Neigung mit den 3 Gewindestangen und den 3 Muttern zwischen Sockel und Sockel-Halterung anpassen. Fixieren

EN**Description****Weather Station**

The **Weather Station Suntracer KNX pro** with integrated shading control for the KNX building bus system measures temperature, wind speed, wind direction, brightness air humidity and air pressure. It recognises precipitation, receives the GPS signal for time and location and calculates the position of the sun (azimuth and elevation).

Safety and operating instructions

CAUTION!
Live voltage!
There are unprotected live electric components inside.

Installation and commissioning may only be handled by an electrician.

- Only operate devices if they are free from damage.
- Comply with country-specific standards, directives, specifications and provisions for electrical installation.
- Switch off voltage to the system during installation.

The device may only be operated as a fixed-site installation, when assembled and after conclusion of all installation and operational start-up tasks and only in the surroundings designated for it.

Improper use, modifications to the device or failure to observe this manual will void any warranty and guarantee claims.

Mounting

- Place out of reach of persons.
- Select an installation position on the building where the sensors can measure wind, rain and sunshine without hindrance.
- Do not install below construction parts from which water can still drip onto the precipitation sensor even after it has stopped raining or snowing.
- Avoid installation locations that are heated or cooled by sources of interference (solar radiation on building structure, heating or cold water pipes, etc.)
- Do not place near magnetic fields, transmitters and interference fields from electrical consumers (e.g. fluorescent lamps, neon signs, switching power supplies, etc.) as this may interfere with GPS reception.

Fig. 2

Leave a distance of at least 60 cm below, to the sides and to the front from other elements (building structure, construction parts, etc.).

Device setup Fig. 3

- Ring with sensors
- Ring – base connector
- Base with temperature and humidity sensor, control electronics and bus connection socket
- Threaded rods with self-locking nuts for setting the angle
- Base holder
- Mast extension
- Mast holder with fastening brackets

ATTENTION!
Sensitive sensors!

- Only hold the device by the base.
- Do not mechanically load (bend) the ring and connections.

Caution Lever effect!

Fig. 4+5

The connection to the KNX bus and the auxiliary voltage is via the bushing in the base. To do this, screw the base by the base holder.

Screw the M8 plug connector on the connection cable to the connection socket (A).

The cable can be passed through the mast extension (Fig. 5a) or out between base and base holder (Fig. 5b). Fasten the device with the mast extension to a vertical mast or a horizontal railing.

Fig. 5b-7

Place the weather station with the base and the base holder on the mast extension.

Align the device along the north-south axis. The base (C) must be in the north, the ring must face south. For the next steps, use the enclosed fork wrenches and the circular level. Use the screw to fix the weather station in the base holder (B).

Place the ring horizontally by adjusting the angle using the 3 threaded rods and the 3 nuts between the base and base holder. Then fix the base with the 3 nuts, which are located on the bottom end of the threaded rods. Wind can only be recorded correctly if the ring is horizontal.

ES**Descripción****Estación meteorológica**

La **Estación meteorológica Suntracer KNX pro** con control de sombreado integrado para el sistema de bus de edificios KNX engloba claridad, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad del aire y presión del aire. Esta reconoce precipitaciones, recibe la señal GPS para tiempo y ubicación y calcula la posición del sol (azimut y elevación).

Instrucciones de seguridad y de uso

PRECAUCIÓN!
Tensión eléctrica!
En el interior del dispositivo hay piezas bajo tensión sin aislamiento.

Los trabajos de instalación y puesta en servicio deben ser llevados a cabo exclusivamente por un electricista profesional.

- Ponga en funcionamiento únicamente dispositivos que no estén averiados.
- Cumpla las normas, directrices, especificaciones y disposiciones específicas de cada país en materia de instalaciones eléctricas.
- Desconecte el sistema de la instalación eléctrica durante los trabajos de instalación.
- Opere el dispositivo únicamente en el entorno previsto una vez lo haya montado de forma fija y hayan finalizado todos los trabajos de instalación.
- En caso de uso incorrecto del dispositivo, modificaciones indebidas en el dispositivo o inobservancia de estas instrucciones, se extinguirán todos los derechos de garantía.

Instalación

- Colocar fuera del alcance de las personas.
- El viento, la lluvia y el sol deben poder ser captados libremente por los sensores.
- No instale debajo de las piezas de construcción de las que pueda seguir goteando agua sobre el sensor de precipitaciones cuando ya haya cesado de llover o nevar.
- Evite los lugares de instalación que se calientan o enfrian por fuentes de interferencia (radiación solar en la estructura del edificio, tuberías de calefacción o agua fría, etc.)
- No lo coloque cerca de campos magnéticos, transmisores y campos de interferencia de consumidores eléctricos (por ejemplo, lámparas fluorescentes, letreros de néon, fuentes de alimentación comunitadas, etc.), ya que esto puede interferir con la recepción del GPS.

Fig. 2

Deje una distancia de al menos 60 cm por debajo, a los lados y por delante de otros elementos (estructura del edificio, piezas de construcción, etc.).

Estructura del dispositivo Fig. 3

- Anillo con sensores
- Pieza de conexión anillo – zócalo
- Zócalo con sensor de temperatura y humedad, electrónica de evaluación y embrilla de conexión al bus
- Barras rosadas con tuercas autofijadoras para el ajuste de la inclinación
- Soporte del zócalo
- Prolongación de mástil
- Soporte de mástil con estribos de fijación

ATENCIÓN!

- Sensores sensibles!
- Coger el dispositivo solo por el zócalo.
- No cargar mecánicamente el anillo y las conexiones (doblarlas).

Precaución ¡Efecto de palanca!

Fig. 4+5

La conexión al bus KNX y la tensión auxiliar se realiza a través de la hembrilla en el zócalo. Para ello, atornille el zócalo del soporte del mismo.

Enrosque el conector enchufable M8 del cable de conexión a la hembrilla de conexión (A).

El conductor puede ser conducido en la prolongación del mástil (Fig. 5a) o extraído entre el zócalo y el soporte del mismo fuera del dispositivo (5b). Fije el dispositivo con la prolongación de mástil en un mástil vertical o una barandilla horizontal.

Fig. 5b-7

Coloque la estación meteorológica con el zócalo y el soporte del mismo sobre la prolongación de mástil.

Oriente el dispositivo al eje norte-sur. El zócalo (C) se debe encontrar al norte, el anillo debe señalar hacia el sur.

Para los siguientes pasos, utilice la llave de tuerca adjunta y el nivel esférico.

Fije la estación meteorológica con el tornillo en el soporte del zócalo (B). Coloque el anillo en nivel horizontal adaptando la inclinación con las tres barras rosadas y las tres tuercas entre el zócalo y el soporte del zócalo.

A continuación, fije el zócalo con las tres tuercas que se encuentran en

FR**Description****Station météorologique**

La **Station météo Suntracer KNX pro** avec commande d'ombrage intégré pour le système de bus de bâtiment KNX saisit la luminosité, la vitesse du vent et le sens du vent, la température, l'humidité de l'air et la pression de l'air. Elle détecte les précipitations, reçoit le signal GPS pour l'heure et le lieu et calcule la position du soleil (azimut et élévation).

Consignes de sécurité et d'utilisation

ATTENTION !
Tension électrique !
À l'intérieur de l'appareil se trouvent des pièces sous tension non protégées.

L'installation et la mise en service doivent uniquement être effectuées par un électricien spécialisé.

- Mettre uniquement des appareils non endommagés en service.
- Respectez les normes, directives, spécifications et dispositions spécifiques au pays pour l'installation électrique.
- Mettez l'installation hors tension pendant les travaux d'installation.

Exploitez l'appareil uniquement comme installation fixe montée et après avoir réalisé toutes les opérations d'installation et de mise en service et uniquement dans l'environnement prévu à cet effet.

En cas d'utilisation non-conforme, de modifications sur l'appareil ou de non-respect de ces consignes, les réclamations au titre de la garantie ne sont plus applicables.

Montage

- Placer hors de portée des personnes.

Le vent, la pluie et le soleil doivent pouvoir être détectés sans entrave par les capteurs.


- Ne pas installer sous des éléments de construction d'où l'eau peut encore s'égoutter sur le capteur de précipitations après l'arrêt des chutes de pluie ou de neige.
- Évitez les emplacements d'installation qui sont chauffés ou refroidis par des sources d'interférence (rayonnement solaire en structure du bâtiment, conduites d'eau chaude ou froide, etc.)

- Ne le placez pas à proximité de champs magnétiques, d'émetteurs et de champs d'interférence de consommateurs électriques (par exemple, lampes fluorescentes, enseignes au néon, alimentations à découpage, etc.), car cela pourrait perturber la réception du GPS.

Fig. 2

Laissez une distance d'au moins 60 cm en dessous, sur les côtés et à l'avant par rapport aux autres éléments (structure du bâtiment, éléments de constructions, etc.).

Structure de l'appareil Fig.



Sie anschließend den Sockel mit den 3 Muttern, die sich am unteren Ende der Gewindestangen befinden.
Nur bei horizontaler Lage des Rings kann Wind korrekt erfasst werden.

Anschluss am KNX-Bus Fig. 8

Nutzen Sie die mitgelieferte Anschlussdose und die Klemmen, um das lose Ende des Anschlusskabels mit dem KNX-Bus und dem Netzgerät (Hilfsspannung) zu verbinden.

KNX:	Hilfsspannung:
+ Rot - Schwarz	+ Gelb - Weiß

Stellen Sie die Spannung auf 24 V DC ein, indem Sie die Stellschraube am Netzgerät (D) ganz nach links drehen. Ein bauseitig installierter Überspannungsschutz wird empfohlen.

Entsorgung

Das Gerät muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen!

Lieferumfang

- Wetterstation
- Mastverlängerung 50 cm lang, mit 2 Schraubbügeln zur Befestigung
- 6x Mutter M5 selbsthemmend mit 2 passenden Gabelschlüsseln
- Schraube DIN 933 M5x20 A2 (in Sockelhalterung)
- Dosenlibelle
- Kabel M8 4-polig, 10 m
- Verbindungsdoose Mini 25-L (IP 55, nicht witterungsbeständig) und 4x 2-Leiter-Verbindungsclips
- Netzgerät PS2500
- Teleskop-Magnet zum Programmieren

Technische Daten

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

Connection to KNX bus Fig. 8

Use the supplied junction box and terminals to connect the loose end of the connection cable to the KNX bus and the mains unit (auxiliary voltage) to connect the bus KNX and the power source (auxiliary voltage) to connect the bus KNX and the power source (auxiliary voltage).

KNX:	Auxiliary voltage:
+ Red - Black	+ Yellow - White

Set the voltage to 24 V DC by turning the adjusting screw on the mains unit (D) fully to the left.
Overvoltage protection installed on site is recommended.

Disposal

The device must be disposed of according to statutory regulations after use. Do not dispose of with household rubbish!

Scope of delivery

- Weather station
- Mast extension 50 cm long, with 2 screw brackets for fastening
- 6x M5 nuts, self-locking with 2 matching fork wrenches
- Screw DIN 933 M5x20 A2 (in base holder)
- Circular level
- Cable M8 4-pole, 10 m
- Junction box Mini 25-L (IP 55, not weather-resistant) and 4x 2-conductor connecting clamps
- Mains unit PS2500
- Telescopic magnet for programming

Technical data

The product conforms to the conditions of the EU Directives.

el extremo inferior de las barras roscadas.
Solo con posición horizontal del anillo se puede captar correctamente el viento.

Conexión al bus KNX Fig. 8

Utilice la caja de conexiones y los terminales suministrados para conectar el extremo suelto del cable de conexión con el bus KNX y la fuente de alimentación (tensión auxiliar).

KNX:	Tension auxiliar:
+ Rojo - Negro	+ Amarillo - Blanco

Ajuste la tensión a 24 V DC girando totalmente hacia la izquierda el tornillo de regulación en la fuente de alimentación (D).

Se recomienda la instalación de una protección contra sobretensión instalada por el cliente.

Eliminación

Tras el uso, el aparato deberá eliminarse conforme a las disposiciones vigentes. ¡No lo deposite en la basura doméstica!

Volumen de suministro

- Estación meteorológica
- Prolongación de mástil 50 cm de longitud, con 2 estribos atornillados para fijación
- 6x tuerca M5 de bloqueo automático con 2 llaves de tuerca adecuadas
- Tornillo DIN 933 M5x20 A2 (en el soporte del zócalo)
- Nivel esférico
- Cable M8 4 polos, 10 m
- Caja de conexiones Mini 25-L (IP 55, no resistente a la intemperie) y 4x 2 bornes de conexión para conductores
- Fuente de alimentación PS2500
- Imán telescópico para programación

Datos técnicos

Este producto cumple con las normas de las directivas europeas.

trouvent à l'extrémité inférieure des filetes.

Le vent ne peut être capté correctement si la bague est bien positionnée à l'horizontale.

Raccordement au bus KNX Fig. 8

Utilisez la boîte de jonction et les bornes fournies pour connecter l'extrémité libre du câble de connexion au bus KNX et au bloc d'alimentation (tension auxiliaire).

KNX:	Tension auxiliaire :
+ Rouge - Noir	+ Jaune - Blanc

Régler la tension sur 24 V DC, en tournant entièrement la vis de réglage du bloc d'alimentation (D) vers la gauche.

Il est recommandé d'installer un dispositif de protection contre les surtensions sur place.

Mise au rebut

L'appareil doit être éliminé selon les dispositions légales après utilisation. Ne pas jeter avec les déchets ménagers !

Contenu de la livraison

- Station meteorológica
- Prolonga de mât 50 cm de longueur, con 2 estribos para fijación
- 6x dadi M5 autobloccanti con 2 chiavi fisse adatte
- Vite DIN 933 M5x20 A2 (nel supporto della base)
- Livella a scatola
- Cavo M8 a 4 vie, 10 m
- Scatola di collegamento Mini 25-L (IP 55, non resistente alle intemperie) e 4x morsetti di collegamento a 2 conduttori
- Alimentatore PS2500
- Magnete telescopico per la programmazione

Données techniques

Le produit est conforme aux dispositions des directives de l'UE.

Affinché il vento possa essere rilevato correttamente, l'anello deve trovarsi in posizione orizzontale.

Collegamento al bus KNX Fig. 8

Utilizzare la scatola di giunzione e i morsetti in dotazione per collegare l'estremità libera del cavo di collegamento al bus KNX e all'alimentatore (tensione ausiliaria).

KNX:	Tensione ausiliaria:
+ rosso - nero	+ giallo - bianco

Impostare la tensione a 24 V DC ruotando la vite di regolazione dell'alimentatore (D) completamente verso sinistra.

Si consiglia l'uso di una protezione da sovrattensione installata in loco.

Smaltimento

Dopo l'uso, l'apparecchio deve essere smaltito in conformità alle norme di legge. Non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici!

Fornitura

- Stazione meteo
- Prolunga Palo lunghezza 50 cm, con 2 staffe a vite per il fissaggio
- 6x dadi M5 autobloccanti con 2 chiavi fisse adatte
- Vite DIN 933 M5x20 A2 (nel supporto della base)
- Livella a scatola
- Cavo M8 a 4 vie, 10 m
- Scatola di collegamento Mini 25-L (IP 55, non resistente alle intemperie) e 4x morsetti di collegamento a 2 conduttori
- Alimentatore PS2500
- Magnete telescopico per la programmazione

Dati tecnici

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalle direttive UE.

Allgemein:	General:	Aspectos generales:	Généralités :	In generale:
Gehäuse Kunststoff	Housing plastic	Carcasa de plástico	Boîtier en plastique	Alloggiamento in plastica
Farbe weiß/transluzent	Colour white/translucent	Color blanco/translúcido	Couleur blanc/translucide	Colore bianco/traslucido
Mastmontage	Pole mounting	Montaje del poste	Montage du pylône	Montaggio del palo
IP44	Schutzgrad	Protection class	Grado de protección	Grado di protezione
260 mm x 145 mm x 300 mm	Maße Wetterstation (B x H x T) ca., Ring mit Sockel	Dimensions weather station (W x H x D) approx., ring with base	Dimensiones estación meteorológica (A x H x P) aprox., anillo con base	Dimensioni stazione meteo (L x A x P) ca., anello con base
50 cm 50 mm 40...60 mm	Maße Mastverlängerung Länge ca. Rohrdurchmesser ca. Aufnahme für Mast (Schraubbügel)	Dimensions pole extension Length approx. pipe diameter approx. mounting for pole (screw brackets)	Dimensiones prolongación de mástil Longitud aprox. Diámetro del tubo aprox. Alojamiento para mástil (estribo atornillado)	Dimensioni prolunga palo Lunghezza ca. Diametro tubo ca. Supporto per palo (staffe a vite)
130 mm x 110 mm x 4 mm	Platte ca. (H x B x T)	plate approx. (W x H x D)	Placa aprox. (A x H x P)	Piastra ca. (A x L x P)
54 mm x 95 mm x 68.5 mm	Maße Netzgerät (B x H x T) ca., 3 TE	Dimensions power supply unit (W x H x D) approx., 3 modules	Dimensiones fuente de alimentación (A x H x P) approx., 3 Uds de separación	Dimensioni alimentatore (L x A x P) ca., 3 unità divise
600 g 1 kg 210 g 430 g	Gewicht ca. Wetterstation Mastverlängerung (inkl. Bügel) Netzgerät Anschlusszubehör	Weight approx. Weather station Pole extension (incl. screw brackets) Power supply unit Connection accessories	Peso aprox. Estación meteorológica Prolongación de mástil (incl. estribo) Fuente de alimentación Accesorios de conexión	Poids env. Station météo Rallonge du mât (avec étrier) Bloc d'alimentation Accessoires de raccordement
-30...+50 °C	Umggebungstemperatur	Ambient temperature	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente
-30...+70 °C	Lagertemperatur	Storage temperature	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de stockage
TP1-256	KNX-Bus:	KNX bus:	Bus KNX:	Bus KNX:
S-Mode	Medium	Medium	Medio	Media
2000	Konfigurationsmodus	Configuration mode	Modo de configuración	Modalità di configurazione
1415	Gruppenadressen maximal	Group addresses maximum	Direcciones de grupo máximas	Adresses de groupes maximum
10 mA	Zuordnungen maximal	Assignments maximum	Asignaciones máximas	Attributions maximum
KNX +/-	Kommunikationsobjekte	Communication objects	Objetos de comunicación	Oggetti di comunicazione
0.6...0.8 mm ² s	Stromaufnahme max.	Power consumption	Consumo de corriente	Consommation de courant
5 mm	Datenausgabe	Data output	Datos de salida	Sortie des données
8 s	Anschluss KNX-Klemmen	Connection KNX terminals	Conexión bornes KNX	Raccordement Bornes KNX
	Abisolierlänge	Stripping length	Longitud de cable pelado	Longueur de dénudage
	Dauer nach Busspannungswiederkehr bis Daten empfangen werden ca.	Duration after bus voltage restoration until data is received approx.	Tiempo que pasa desde que regresa la tensión del bus hasta que se reciben datos aprox.	Durée après rétablissement de la tension del bus jusqu'à ce que les données soient reçues env.
	Versorgung:	Supply:	Suministro:	Alimentazione:
24 V ±10%	Hilfsspannung (gelb + / weiß GND)	Auxiliary supply (yellow + / white GND)	Tensión auxiliar (amarillo + / blanco GND)	Tensione ausiliaria (giallo + / bianco GND)
6 W [t > 7.5 °C] up to 40 W [t ≤ 7.5 °C]	Leistungsaufnahme [bei] Heizung aus Heizung an	Power consumption [at] heating off heating on	Consumo de potencia [para] Calefacción Off Calefacción On	Puissance absorbée [à] Chaudage arrêt Chaudage marche
	Sensoren:	Sensors:	Sensores:	Sensori:
-30...+50 °C	Messbereich Temperatur	Measurement range temperature	Rango de medición de la temperatura	Campo di misura temperatura
0.1 °C	Auflösung Temperatur	Resolution temperature	Precision temperatura	Risoluzione temperatura
±0.5 °C [-30...+25°C] ±1.5 °C [-30...+45°C]	Genauigkeit Temperatur [bei]	Accuracy temperature [at]	Exactitud temperatura [en un rango de]	Precisione temperatura [a]
0%...100%	Messbereich Feuchtigkeit (rF)	Measurement range air humidity (rH)	Rango de medición de la humedad (rH)	Campo di misura umidità (UR)
0.1%	Auflösung Feuchtigkeit (rF)	Resolution air humidity (rH)	Precision humedad (rH)	Risoluzione